

Dokumentacja fotograficzna z wizyty w zakładzie prefabrykacji w dniu 12.01.2022

Realizowane roboty związane z konstrukcją 1 piętra



Składowanie modułów poza halą

Realizowane roboty ścian zewnętrznych parteru



Realizowane ściany międzymodułowe



Realizacja ścian działowych



Układanie paroizolacji





